



K60
電子接點
清潔劑



LS-90
電子零件
清潔劑



VS-90
電子磁頭
清潔劑



K-85
鐵氟龍(PTFE)
非油脂潤滑劑



K-75
急速冷卻劑





PS-70
透明絕緣
保護劑



U-71
PU絕緣保護劑

德國 **Kress** Elektrowerkzeuge®

SID 充電式電動剪刀



HLG 2000E

熱風機 1600w

六段溫度:1段 80 2段100
3段200 4段300
5段400 6段500



產地	電壓	溫度	風速	入力	重量
德國	110V 220V	80~600°C	400l/min	160~1600W	0.7kg

450TBS 輕巧起子



產地	電壓	回轉數	木材	重量
瑞士	110V 220V	0~3000	6mm	1.12kg

WSE 2200 平面砂輪機9"



產地	電壓	回轉數	砂輪片	入力	重量
瑞士	110V 220V	6500	230mm	2200W	5.23kg

CST 6286E 強力線鋸機



產地	電壓	空載行程	木材	鐵材	入力	重量
德國	110V 220V	4150/rpm	85mm	6mm	600W	2.1kg

HMX 24 四溝鋤鑽三用



產地	電壓	回轉數	入力	焦耳	土石	木材	鐵材	重量
德國	110V 220V	0~1100 0~2500	600W	2.2j	24mm	35mm	13mm	2.6kg

600 PSE 四溝鋤鑽三用



產地	電壓	回轉數	入力	焦耳	土石	木材	鐵材	重量
德國	110V 220V	0~1050	600W	2.3j	24mm	30mm	13mm	2.75kg

BOTH PID 13RS



型號	電壓	輸入功率	回轉數	鑽土石	鑽鐵材	鑽木材	重量
PID13RS	110V	720W	0~3000	13m/m	13m/m	25m/m	1.9kg



PCW 20G 充電板手

規格
型號 PCW-20
型式 1/2" Square
電壓 18V
空載轉速 2400rpm
最大扭力 1300kgf-cm
電池容量 2.0Ah (鎳鎘)
充電時間 1小時
單機重量 2.1 kg